Sakura Zero Gear Chart (Final Drive Ratio) **Ver. 3, 10.10.2011**

Diff Pulley	38	Center Pulley	19	Pulleys-Ratio	2

64p	Spur Gear Size																	
Pinion Gear	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
21																		
22	Zero with dremel mod *																	
23	Zero / vertic. motor mount																9,48	9,57
24	XI stock														8,92	9,00	9,08	9,17
25													8,40	8,48	8,56	8,64	8,72	8,80
26											7,92	8,00	8,08	8,15	8,23	8,31	8,38	8,46
27									7,48	7,56	7,63	7,70	7,78	7,85	7,93	8,00	8,07	8,15
28							7,07	7,14	7,21	7,29	7,36	7,43	7,50	7,57	7,64	7,71	7,79	7,86
29					6,69	6,76	6,83	6,90	6,97	7,03	7,10	7,17	7,24	7,31	7,38	7,45	7,52	7,59
30			6,33	6,40	6,47	6,53	6,60	6,67	6,73	6,80	6,87	6,93	7,00	7,07	7,13	7,20	7,27	7,33
31	6,00	6,06	6,13	6,19	6,26	6,32	6,39	6,45	6,52	6,58	6,65	6,71	6,77	6,84	6,90	6,97	7,03	7,10
32	5,81	5,88	5,94	6,00	6,06	6,13	6,19	6,25	6,31	6,38	6,44	6,50	6,56	6,63	6,69	6,75	6,81	6,88
33	5,64	5,70	5,76	5,82	5,88	5,94	6,00	6,06	6,12	6,18	6,24	6,30	6,36	6,42	6,48	6,55	6,61	6,67
34	5,47	5,53	5,59	5,65	5,71	5,76	5,82	5,88	5,94	6,00	6,06	6,12	6,18	6,24	6,29	6,35	6,41	6,47
35	5,31	5,37	5,43	5,49	5,54	5,60	5,66	5,71	5,77	5,83	5,89	5,94	6,00	6,06	6,11	6,17	6,23	6,29
36	5,17	5,22	5,28	5,33	5,39	5,44	5,50	5,56	5,61	5,67	5,72	5,78	5,83	5,89	5,94	6,00	6,06	6,11
37	5,03	5,08	5,14	5,19	5,24	5,30	5,35	5,41	5,46	5,51	5,57	5,62	5,68	5,73	5,78	5,84	5,89	5,95
38	4,89	4,95	5,00	5,05	5,11	5,16	5,21	5,26	5,32	5,37	5,42	5,47	5,53	5,58	5,63	5,68	5,74	5,79
39	4,77	4,82	4,87	4,92	4,97	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33	5,38	5,44	5,49	5,54	5,59	5,64
40	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,15	5,20	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45	5,50
41	4,54	4,59	4,63	4,68	4,73	4,78	4,83	4,88	4,93	4,98	5,02	5,07	5,12	5,17	5,22	5,27	5,32	5,37
42	4,43	4,48	4,52	4,57	4,62	4,67	4,71	4,76	4,81	4,86	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,14	5,19	5,24
43	4,33	4,37	4,42	4,47	4,51	4,56	4,60	4,65	4,70	4,74	4,79	4,84	4,88	4,93	4,98	5,02	5,07	5,12
44	4,23	4,27	4,32	4,36	4,41	4,45	4,50	4,55	4,59	4,64	4,68	4,73	4,77	4,82	4,86	4,91	4,95	5,00
45	4,13	4,18	4,22	4,27	4,31	4,36	4,40	4,44	4,49	4,53	4,58	4,62	4,67	4,71	4,76	4,80	4,84	4,89
46	4,04	4,09	4,13	4,17	4,22	4,26	4,30	4,35	4,39	4,43	4,48	4,52	4,57	4,61	4,65	4,70		
47	3,96	4,00	4,04	4,09	4,13	4,17	4,21	4,26	4,30	4,34	4,38	4,43	4,47	4,51				
48	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,13	4,17	4,21	4,25	4,29	4,33						
49	3,80	3,84	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,12	4,16								
50	3,72	3,76	3,80	3,84	3,88	3,92	3,96	4,00										
51	3,65	3,69	3,73	3,76	3,80	3,84												
52	3,58	3,62	3,65	3,69														
53	3,51	3,55																

Diff Pulley	38	Center Pulley	19	Pulleys-Ratio	2

48p	Spur Gear Size												
Pinion Gear	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
16													
17	Zero with dremel mod *												9,65
18	Zero / vertic. motor mount										8,89	9,00	9,11
19	XI stock								8,21	8,32	8,42	8,53	8,63
20							7,60	7,70	7,80	7,90	8,00	8,10	8,20
21					7,05	7,14	7,24	7,33	7,43	7,52	7,62	7,71	7,81
22			6,55	6,64	6,73	6,82	6,91	7,00	7,09	7,18	7,27	7,36	7,45
23	6,09	6,17	6,26	6,35	6,43	6,52	6,61	6,70	6,78	6,87	6,96	7,04	7,13
24	5,83	5,92	6,00	6,08	6,17	6,25	6,33	6,42	6,50	6,58	6,67	6,75	6,83
25	5,60	5,68	5,76	5,84	5,92	6,00	6,08	6,16	6,24	6,32	6,40	6,48	6,56
26	5,38	5,46	5,54	5,62	5,69	5,77	5,85	5,92	6,00	6,08	6,15	6,23	6,31
27	5,19	5,26	5,33	5,41	5,48	5,56	5,63	5,70	5,78	5,85	5,93	6,00	6,07
28	5,00	5,07	5,14	5,21	5,29	5,36	5,43	5,50	5,57	5,64	5,71	5,79	5,86
29	4,83	4,90	4,97	5,03	5,10	5,17	5,24	5,31	5,38	5,45	5,52	5,59	5,66
30	4,67	4,73	4,80	4,87	4,93	5,00	5,07	5,13	5,20	5,27	5,33	5,40	5,47
31	4,52	4,58	4,65	4,71	4,77	4,84	4,90	4,97	5,03	5,10	5,16	5,23	5,29
32	4,38	4,44	4,50	4,56	4,63	4,69	4,75	4,81	4,88	4,94	5,00	5,06	5,13
33	4,24	4,30	4,36	4,42	4,48	4,55	4,61	4,67	4,73	4,79	4,85	4,91	4,97
34	4,12	4,18	4,24	4,29	4,35	4,41	4,47	4,53	4,59	4,65	4,71	4,76	4,82
35	4,00	4,06	4,11	4,17	4,23	4,29	4,34	4,40	4,46	4,51	4,57	4,63	4,69
36	3,89	3,94	4,00	4,06	4,11	4,17	4,22	4,28	4,33	4,39	4,44	4,50	4,56
37	3,78	3,84	3,89	3,95	4,00	4,05	4,11	4,16	4,22	4,27	4,32	4,38	4,43
38	3,68	3,74	3,79	3,84	3,89	3,95	4,00	4,05	4,11	4,16	4,21	4,26	4,32
39	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	4,21
40	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	